

0002 Informativa per il servizio tecnico

Oggetto:	71-35884-00
Marca:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Tipo:	1,9 / 2,0 Ltr. TDI Pumpe-Düse
Motorcode:	AJM, ANU, ARL, ASY, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BDJ, BDK, BGW, BJB, BKC, BKE, BLT, BPW, BPX, BRU, BSW, BTB

Guarnizione coperchio valvole non adatta a tutti i tipi di motore

La guarnizione coperchio valvole contenuta nel set non è adatta a tutti i coperchi testata utilizzati per questo motore. Esiste una precedente versione del coperchio per la quale non è disponibile una guarnizione sostitutiva.

Essa è riconoscibile per la presenza di due tacche di posizionamento interne (vedi fig. 2b). In questo caso è necessario acquistare presso Volkswagen/Audi un coperchio completo per la testata cilindri comprensivo di guarnizione.

A questo coperchio, riconoscibile per la presenza della tacca di posizionamento esterna (vedi fig. 2), è possibile applicare la nostra guarnizione (codice REINZ 71-35884-00).

