



SERVICE INFO – EvR 1757



Návod k montáži při výměně ložiska kola/kloubu hnacího hřídele

Výrobce:	Volvo	
Ruville č.:		
850	6517	Sada ložisek kol
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6523	Sada ložisek kol
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6526	Sada ložisek kol
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76501 und 76501S	Sada hnací hřídele - kloub poloosy
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76502 und 76503S	Sada hnací hřídele - kloub poloosy



Obrázek 1:

Problém:

Vibrace a praskání po montáži ložiska kola nebo po výměně kloubu hnacího hřídele.

Příčina:

Po opětovém namontování kloubu hnacího hřídele zůstává minimální vůle mezi ozubením ložiska kola/kloubem hnací hřídele.

To může vést k udaným problémům u výše uvedených vozidel.

Odstranění:

Naneste 3-4 mm širokou housenku (lepidlo na kov Volvo, obj. č. 1161370) kolem vnějšího okraje klínového ozubení.

Odpovídající náhradní díly RUVILLE najdete v našem on-line katalogu na www.ruville.com nebo v příštím vydání katalogu na CD.

Dbejte údajů výrobce vozidla!

Více dílenských vědomostí na adrese:

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Deutschland
Tel: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

