



SERVICE INFO – EvR 1044



Kraj povezane šipke 918619

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Proizvođači: | Chrysler, Dodge |
| Modeli: | PT Cruiser |
| Motori: | F4R 746 F4R 770 F4R 771 |
| Ruville br.: | 918619 |
| OE br.: | 04762861AA |



Slika 1: 918619 – Kraj povezane šipke uklj. stezni prsten i maticu

Informacije:

Prema izvješću organizacije TÜV, već 13 % (prosječno 0,9 %) svih vozila starih 3 godine ovoga modela sadrži očigledne nedostatke na prednjoj osovini, pri čemu kraj povezane šipke igra ključnu ulogu.

Stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju provjerama podvozja za ovaj model vozila.

Priloženi stezni prsten uvijek se mora koristiti za pričvršćivanje spoja na osovinski zglob.

Tijekom stalnog dodatnog razvoja naših proizvoda učinjene su sljedeće prilagodbe kraja šipke na modelu PT Cruiser:

- Pociočana površina s pasivacijom trovalentnim kromom
- Zaštitna gumena brtva tvrtke Elastolan
- Kovano kućište

Tijekom prijelaznog razdoblja moguće je da će se pojaviti miješane zalihe obje inačice. Obje su inačice u skladu s tehničkim zahtjevima i mogu se neograničeno koristiti za vozila navedena u katalogu.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Phone: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1044



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET