

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKBA 3540 – Υποχρεωτική αντικατάσταση της ροδέλας που περιέχεται στο σετ ρουλεμάν τροχού.



Fiat Group, PSA, Ford, Abarth



Υποχρεωτική αντικατάσταση ροδέλας κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν τροχού



	Fiat Group	PSA	Ford	Abarth
Κωδικοί OE	71769737, 71769738	16 066 355 80	1 587 590	51754193

Για να διασφαλιστεί η πλήρης και επαγγελματική επισκευή, η ροδέλα που περιέχεται στο σετ ρουλεμάν τροχού (από την παρτίδα παραγωγής 174S κι έπειτα), θα πρέπει να αντικαθίσταται κατά την τοποθέτηση.

Προσοχή! Όταν τοποθετείται ένα νέο ρουλεμάν τροχού:

- ✓ Ακολουθείται πάντα την οδηγία τοποθέτησης MI-537930, για την αφαίρεση του παλιού ρουλεμάν
- ✓ Αφαιρέστε την παλιά ροδέλα
- ✓ Τοποθετήστε τη νέα περιεχόμενη ροδέλα
- ✓ Συνεχίστε την τοποθέτηση του νέου ρουλεμάν τροχού

VKBA 3540



Η ροδέλα που περιέχεται στο σετ ρουλεμάν τροχού

YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά video της SKF στο Youtube!](#)



© Όμιλος SKF 2020

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους

