

RepCon

Kit de réparation, prise

Nombres de pôles: 8 pôle
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: côté conducteur + passager av.
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	adapté à	UL	N° d'article
8	200	FIAT CITROEN PEUGEOT	 1	51277282

