

# febiEXAKT

## Nowy sposób pakowania kół zamachowych



### >> PROBLEM:

W przeszłości przy dostawach kół zamachowych do samochodów ciężarowych zgłaszane były niekiedy reklamacje. Przykładowo zgłaszano uszkodzenie wieńca zębatego rozrusznika lub odłamane elementy koła zamachowego (rysunek 3).

### >> PRZYCZYNA:

Jeżeli podczas transportu lub magazynowania dochodziło do upadku ciężkich kół zamachowych na twarde podłoże, opakowanie nie było w stanie pochłoniąć skutków uderzenia.

### >> ROZWIĄZANIE:

febi bilstein dostarcza obecnie wszystkie koła zamachowe do samochodów ciężarowych w nowym, ulepszonym opakowaniu (rysunek 1), które wyłożone jest płytą wiórową. Dodatkowo wyposażone jest ono w poręczne uchwyty umożliwiające bezpieczny transport (rysunek 2).

W przypadku upadku koła zamachowego płyty wiórowe skutecznie tłumią siłę uderzenia (rysunek 4). Dzięki temu w najgorszym przypadku uszkodzeniu ulegają drewniane wkładki, a nie samo koło zamachowe!

