

## A tisztánlátás végett – febi bilstein szélvédőmosó pumpák

Egy hibás szélvédőmosó pumpa nem más, mint egy idegesítő tényező. Másrészt egyenesen veszélyes. Az ablaktörlő lapátok nem minden esetben elegendőek a szélvédőre csapódó koszos víz illetve a finom szennyeződések eltávolítására. Ha az ablakmosó rendszer nem üzemel megfelelően, az gátol minket a szélvédőn át történő tisztánlátásban, akár homályos, akár nehézkes látást eredményezve. Ezért fontos bármilyen apró kis hibát azonnal kijavítani a szélvédőmosó rendszerben.

Elég gyakran a hibát kiváltó ok, a meghibásodott vagy a szivárgó szélvédőmosó pumpa. A megoldás itt van: febi bilstein szélvédőmosó pumpák OEM-minőségben, széles körben elérhető több Európai tehergépjármű gyártóhoz. PI: Renault Truck, DAF típusok:

febi No. 27351

Típushoz:  
DAF Trucks LF 45, LF 45 IV, LF 55, LF 55 IV  
Referencia szám. 1709 049 S1

Típushoz:  
Renault Trucks Magnum, Midlum  
Referencia szám. 50 10 578 990

