

## Zorg voor een duidelijk zicht – met ruitensproeierpompen van febi bilstein

Een defecte ruitensproeierpomp is niet alleen ergerlijk, maar ook gevaarlijk. Ruitenwissers volstaan vaak niet om vuil water of strooizout van de ruiten te wissen. Als de ruitensproeiers niet naar behoren functioneren kan het zicht door de ruit snel troebel worden of helemaal wegvallen. Daarom moet elk defect aan het sproeisysteem meteen worden verholpen.

Vaak valt de ruitensproeierpomp uit door een defect of door lekkage. Febi bilstein heeft de oplossing: ruitensproeierpompen in OEM-kwaliteit geschikt voor veel types van bedrijfswagens van Europese merken, bijv. Renault Truck en DAF Trucks.

febi nr. 27351

passend voor:  
DAF Trucks LF 45, LF 45 IV, LF 55, LF 55 IV  
Vergel. nr. 1709 049 S1

passend voor:  
Renault Trucks Magnum, Midlum  
Vergel. nr. 50 10 578 990



Ontdek het volledige gamma truckonderdelen op: [www.trucks.febi-parts.com](http://www.trucks.febi-parts.com)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

febi is a bilstein group brand

[www.febi.com](http://www.febi.com)