

Imajte čist pogled - sa febi bilstein pumpicama za pranje stakla

Neispravna pumpica za pranje vetrobrana je više nego iritantna stvar. Otkaz pumpice je opasan. U pitanju je bezbednost. Brisači nisu uvek dovoljni da se izbore sa prljavim vetrobranom od raznih prljavština i nečistoća. Ako sistem brisača vetrobrana nije u potpunosti funkcionalno ispravan, pogled kroz vetrobran može biti zamućen ili popuno onemogućen. Iz tog razloga bilo kakav problem na ovom sistemu treba odmah otkloniti.

Vrlo često, problem je u curenju tečnosti za pranje vetrobrana ili u neispravnoj pumpici. febi bilstein ima rešenje: Pumpica za pranje vetrobrana u OEM kvalitetu za mnoga Evropska komercijalna vozila, kao na primer Renault i DAF modele kamiona:

febi br. 27351

odgovara za tipove vozila:
DAF Trucks LF 45, LF 45 IV, LF 55, LF 55 IV
Uporedni br. 1709 049 S1

odgovara za tipove vozila:
Renault Trucks Magnum, Midlum
Uporedni br. 50 10 578 990



Celokupan asortiman možete pronaći na: www.trucks.febi-parts.com

Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o.

Brđanska 412 | 11232 Ripanj, Beograd | Srbija

Tel. +11 8652 884

Fax +11 8653 114

E-Mail office.see@bilsteingroup.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com