

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | GEN2021



 **febi 108217**

Applicabile a:

BMW 1 series (E82, E88), 3 series
(E90, E91, E92, E93), 5 series (E60, E61),
X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71)



IT

Pulsante per portellone

Funzione

Quando si preme l'interruttore di rilascio del portellone / bagagliaio esterno, l'interruttore completa il circuito. L'attuatore di rilascio del portellone riceve quindi un segnale di rilascio dal modulo di controllo e il portellone / bagagliaio può quindi essere aperto.

Causa di malfunzionamento

Se l'interruttore di sblocco esterno non funziona, il portellone posteriore / bagagliaio può essere aperto solo utilizzando la chiave a distanza o l'interruttore all'interno del veicolo.

Le possibili cause di malfunzionamento includono:

Su alcuni dei modelli di cui sopra, il getto del lavacrystallo posteriore si blocca, provocando il distacco del tubo dell'acqua quando è sotto pressione. Il liquido lavavetri quindi cola sui componenti elettrici e provoca la corrosione dei connettori elettrici.

La plastica esterna può deteriorarsi e rompersi nel tempo, consentendo ai detriti di entrare nel meccanismo causando il guasto dell'interruttore.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com