

Geschikt voor:
Fiat 500, 500C en Panda-modellen



NL

Remslang

Probleem

Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, gaat het pedaal helemaal naar beneden. Het verlies van remdruk leidt tot defecte remmen.

Oorzaak

Het verbindingspunt tussen het stalen verbindingstuk en de rubberen slang bij de flexibele remslang vooraan is gevoelig voor corrosie. Tegen de beugel die aan de stalen remleiding is bevestigd, wordt een rubberen huls geplaatst die het onderste deel van het metalen verbindingstuk en de bovenzijde van de rubberen slang afdekt. Deze rubberen huls vangt het vuil en vocht uit de wielkast op, waardoor de stalen componenten van de slang gaan corroderen. Dit leidt tot een ernstige verzwakking van de remslang, die defect kan raken wanneer druk wordt uitgeoefend tijdens het remmen.

Oplossing

We raden aan om tijdens het geplande onderhoud bijzondere aandacht te besteden aan de remsystemen van de hierboven vermelde voertuigen, inclusief inspectie en vervanging van de voorste remslangen die tekenen van corrosie vertonen aan de metalen verbindingstukken.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com