











### مشكلة

مخاطر مستهان بها لعجلة محلولة أو مشدود بقوة مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فقدان العجلة أو تشوه شكل قطع تثبيت العجلة.

#### سبب

عند شد قطع تثبيت العجلة عدة مرات يتغيير مسار قوة الشد. عند كل عملية شد أو حل يتم "إتلاف" سطح القلاووظ وبذلك ترتفع قيمة الإحتكاك في القلاووظ وتحت الرأس. من خلال قيمة الإحتكاك المرتفعة في القلاووظ ينحل مفتاح عزم الدوران بشكل مسبق عن الوقت المحدد له. فعندئذ لا يتم الوصول الى قوة الشد المحددة من الجهة الصانعة للسيارة لربط صرّة العجلة - الجنط - قطع تثبيت العجلة (أنظر الرسم).

عندما تكون قطع تثبيت العجلة متصدئة، متسخة أو تالفة ترتفع قيمة الإحتكاك بشكل كبير مما يؤدي بشكل طبيعي الى إنخفاض كبير بقوة الشد (أنظر الصورة 1والصورة ).

# مسار قوة الشد . كيلو نيوتن )قيمة متوسطة 5 براغي( قوة الشد

### حل

عليك مراعاة تلفيات قطع تثبيت العجلة قبل إجراء كل عملية شد! تنصح شركة febi عند وجود صدأ وكذلك تشوهات شكلية، بتجديد قطع تثبيت العجلات. إذا كان قلاووظ صرّة العجلة تالفا، ينبغي أن يتم إستبداله أيضا.

## إحتراس

ينبغى حتما مراعاة عزم شد الدوران المحدد من قِبل الجهة الصانعة للسيارات! إسئل شريكك لشركة febi عن الملصقات بالورش الخاصة بعزم شد الدوران تحت