



MEYLE®
Products

MEYLE Nr.

014 035 0011/HD

Referenz Nr.

124 351 19 42,
201 351 27 42

Reparatursatz:

014 035 0073/HD

124 350 03 41

Lagerung, Achskörper

passend für

Mercedes A124, 208 / C124, 208 / S124, 202 / W124, 201, 202



wie OE



Problem

Austritt von Hydroflüssigkeit aufgrund von hohen dynamischen Beanspruchungen und nur partieller Gummi-Metallverbindung

Effekt

- Klappergeräusche an der Hinterachse und Einschränkung des Fahrverhaltens
- Verminderung des Fahrkomforts



Lösung



Ersatz des Hydrolagers durch optimiertes Vollgummilager mit großflächiger Gummi-Metallverbindung

Vorteil

Keine Leckage mehr möglich und deutlich längere Lebensdauer ohne Einbußen am Fahrkomfort