

SWAG 10 92 8885

Uygun olduđu araç tipleri:

Renault 1.4 16V (K4J) ve 1.6 16V (K4M)

Klimalı motorlar

Kaşıl. No. 82 00 833 541

SWAG®

TR

Kanalı V Kayışı

Sorun

Kanalı V kayışının ses yapmayı, kolay yıpranması hatta yırtılabilmesi.

Sebeup

Orijinal tip V kayışı 6 kanala sahiptir. 6 kanal kullanmak, kayışın kenarlarında yıpranmaya ve kanalın yırtılmasına neden olabilir (resim 1'e bakınız). Bu hasarlar büyük motor arızaları meydana getirebilir.

Çözüm

Renault kayış üzerinde ayarlama yapmıştır. SWAG'nin tavsiyesi, SWAG 10 92 8885 (OE. no. 82 00 833 541) numaralı kayışın kullanılmasıdır. Kasnaklarda 6 kanal olmasına rağmen, bu yeni tip kayışta 5 adet kanal vardır. Bu sayede, kayışın erken yıpranmasının ve yırtılmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca, bu yeni tip kayışta ses problemi ortadan kaldırılmış ve uzun ömürlü hale getirilmiştir.

Montaj Notu

Kayış, kasnağın üzerine yerleştirilirken, iç taraftaki oluğun boş kalmasına dikkat edilmelidir (resim 2'ye bakınız).

Not

V kayışını araca monte etmeden önce, avare alternatör kasnağının düzgün çalıştığını kontrol ediniz.



1

2

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com