



FAG



SERVICE INFO – FAG 0026

Промяна в дизайна на защитния капак за прах

Замяна на частта- RIU: 566283.H195 заменен с 566283.01.H195

Производител: DAF


Колесни главини
OE номер: 1657637
1391617
1818003
1812161

Колесен лагер
Стар референтен номер: 566283.H195
Нов референтен номер: 566283.01.H195

По време на монтаж на Ремонтна Сглобена Единица (RIU) с референтен номер 566283.H195, защитния капак за прах може да се усуче при някои колесни главини.

В най-лошия случай, усуканият защитен капак за прах може да причини блокиране на лагера, като по този начин прави трудно завъртането на колесната главина.

Поради тази причина е разработен модифициран защитен капак за прах (вижте снимка 1).



Снимка 1: Дизайнът на защитния капак за прах бе променен



Снимка 2: Новия вариант (566283.01.H195)

Като резултат на тази техническа модификация, референтен номер 566283.H195 бе заменен с 566283.01.H195.

Производителят на превозното средство също е заменил засегнатите колесни главини за първоначално вграждане. Първоначално са съществували колесни главини със следните OE номера: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Те сега са заменени само от номера 1818003 и 1812161.

И на двете колесни главини бяха извършени успешни измервания и монтажни изпитания с използването на новите Ремонтни Сглобени Единици (RIU).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026