



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0026



# Tolmukatte kuju muudatus

Toode RIU 566283.H195 on asendatud tootega 566283.01.H195

Autotootjad:	DAF
Rattarummud:	
OE numbrid:	1657637 1391617 1818003 1812161
Rattalaagrid	
Vana number:	566283.H195
Uus number:	566283.01.H195




Pilt 2: Uus toode (566283.01.H195)

Paigaldamisel Repair Insert Unit (RIU) rattalaagrit numbriga 566283.H195, võib selle kaitsev tolmu-  
te osades rattarummudes kõveraks minna.  
Halvimal juhul võib see põhjustada laagri kinnikiilu-  
mist ja seega rattarummu rasket liikumist või täiesti  
kinnijäämist.

Sellise tehnilise muudatuse pärast asendati toode 566283.H195  
tootega 566283.01.H195.

Selle pärast töötati välja uus tolmu-  
kate (vt. pilt 1).

Autotootja vahetas vastavad rattarummud välja ka tootmises.  
Kasutusel olnud rattarummude OE numbrid olid sellised: 1657637,  
1391617, 1818003, 1812161.  
Need asendati nüüd kahe numbriga: 1818003 ja 1812161.



Pilt 1: Tolmukatte kuju muudeti

Mõlemale rattarummule tehti uute rattalaagritega mõõtude kontroll- ja  
paigaldustestid.

Järgige autotootja juhiseid!

FAG 0026