

Oštećenje amortizera vibracija može uzrokovati ozbiljno oštećenje vozila

Proizvođači vozila: Renault

Br. za narudžbu rezervnog dijela:
531 0361 10

KIT: 530 0191 10

OE-br.: 82 00 102 612
77 00 273 277



Slika 1: 530 0191 10



Slika 2: 531 0361 10

Zbog izmjene kolotura za napinjanje zupčastog remena izvršene od strane proizvođača vozila, koloturi za napinjanje remena s brojem za narudžbu 531 0361 10, te KIT s brojem za narudžbu 530 0191 10 smiju biti montirani samo u dole navedena vozila s odgovarajućim motorom te s ograničenjima ovisno o godini proizvodnje.

Za vozila s datumom prvog puštanja u pogon izvan navedenog vremenskog intervala, kompanija INA nudi prilagođenu dopunjenu verziju kolotura za napinjanje remena (531 0818 10).

Kod korištenja tiskanog izdanja kataloga INA „Komponente remenskog pogona 2008/2009“ vodite računa o slijedećim ograničenjima.

Pojedinačni katalogi aktualizirani su tek u narednom izdanju.

Model	Motor/zdvihoví objem	Kod motora	Rok výroby
CLIO II	1.4 (B/CBoC)	E7 780	09.1998 - 05.2005
CLIO II	1.6 (B/CBoD)	K7M 744 / K7M 745	09.1998 - 05.2005
KANGOO	1.4 (KCoC, KCoH, KCoB, KCoM)	E7 634 / K7 701 / E7 635 / E7 780 / K7 700	03.1998 - 06.2005
KANGOO	1.6	K7M 746	09.1999 - 06.2005
KANGOO Rapid	1.4 (FCoC, FCoB, FCoH, FCoM)	E7 634 / K7 701 / E7 635 / E7 780	03.1998 - 06.2005
MEGANE I	1.4 e (BAoE, BAoV)	E7 626	01.1996 - 06.2005
MEGANE I	1.6 i (BAoL)	K7M 720	01.1996 - 03.1999
MEGANE I	1.6	K7M 704	02.2000 - 09.2000
MEGANE Classic	1.4 (LAoE, LAoV)	E7 626	09.1996 - 06.2005
MEGANE Classic	1.6 i (LAoL)	K7M 720	09.1996 - 03.1999
MEGANE Grandtour	1.4 e (KAoV)	E7 626	03.1999 - 06.2005
MEGANE Scenic	1.6 i (JAoL)	K7M 720	01.1997 - 09.1999
THALIA	1.4	K7 700	08.2000 - 06.2005
THALIA	1.6	K7M 744 / K7M 745	03.1998 - 05.2001

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 02.2009
INA 0028

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket