



SERVICE INFO – INA 0077



Strammerullens konstruktionsændring 531 0404 10

| | |
|--------------------------|--|
| Bilernes producenter: | Dacia, Nissan, Renault |
| Modeller: | |
| Dacia: | Sandero |
| Nissan: | Kubistar |
| Renault: | Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo |
| Motorer: | |
| Dacia: | 1.2 16V |
| Nissan: | 1.2 16V |
| Renault: | 1.2 16V |
| OE-nr.: | |
| Nissan: | 13077-00QAG (erstattet) 13077-00QAL (ny) |
| Renault: | 77 11 115 394 (erstattet) 82 00 035 827 (erstattet) 82 00 103 069 (erstattet) 82 00 454 895 (erstattet) 82 00 704 394 (ny) |
| Best. nr.: | 531 0404 10 |



Billede 1: Eksisterende metalspecifikation



Billede 2: Ny plastspecifikation

Indenfor rammerne af fortsat udvikling af vores produkter har vi ændret kørende overflade af strammerulle 531 0148 10 fra metal til plast.

I overgangsfasen kan der ske, at man leverer strammeruller både med en metalrulle og plastrulle.

Bemærkning:

På trods af diverse specifikationer kan begge strammeruller uden begrænsning bruges i de i kataloget nævnte køretøjer.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.