



## SERVICE INFO – INA 0124



# Vizualne razlike remenice klizača 532 0160 10

### Modeli:

Audi:	A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7
BMW:	316i, 318i
Chrysler:	Crossfire
Dodge:	Challenger, RAM
Jeep:	Grand Cherokee III, Grand Cherokee IV
Mercedes:	C-Klasse, E-Klasse, G-Klasse, M-Klasse, R-Klasse, S-Klasse, V-Klasse, CLK, CLS, SL, SLK, Sprinter, Vito, Viano
Puch:	G-Model
Skoda:	Superb
VW:	Passat, Phaeton, Touareg
Kat. Br.:	532 0160 10
OE broj:	
BMW:	11 28 7 511 474
Chrysler:	04593985AA, 68020888AA
Mercedes:	000 202 00 19, 00202 09 19
VAG:	059 903 341 A/E/J



Slika 1: Izvedba 1



Slika 2: Izvedba 2

Za gore navedena vozila, postoje dvije različite izvedbe remenice klizača pod Kat.Br. 532 0160 10

Oba dvije izvedbe remenice klizača se razlikuju samo po vanjskom izgledu i sadržaju pakovanja i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Osnovna razlika je u prednjem poklopcu i dodatnoj podlošci za izvedbu na slici 2. Da bi se pravilno centrirao V-kanalni remen, mora se ugraditi pridružena podloška između bloka motora i remenice klizača.

**Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!**

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*  
Fax: +44 (0) 14 32 375 760  
Info@LuK-AS.co.uk  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

