



INA SERVİS BÜLTENİ




533 0075 30 Gergi Kolu

Cıvatanın Uzunluğuna Dikkat Edin

Üretici:	Seat Volkswagen
Model:	Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
Seat:	Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento
Volkswagen:	
Motor kodu:	AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F
Parça no.:	533 0075 30 529 0089 10

Güncel liste için medya kataloğuna bakın!



Resim: Sağ, eski versiyon / sol, yeni versiyon

Ürünlerimizi geliştirme konusundaki sürekli çabalarımızın bir parçası olarak 533 0075 30 gergi kolu değiştirilmiştir. Bu yeni tasarımın doğru montajı için daha kısa cıvatalar gereklidir. M8x35 cıvataları M8x22 cıvataları ile değiştirilmiştir.

Yeni 533 0075 30 gergi kolunun doğru onarımı için sadece M8x22 cıvataları kullanılmalıdır!

Servis bülteninde önceki tasarımın (sağda) ve yeni tasarımın (solda) görsel özellikleri gösterilmektedir.

Değişim sürecinde stoklarda yeni ve eski tasarım da bulunabilir.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT