

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Fixation	<b>2 (Ø8mm)</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>100</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>27</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### VOLKSWAGEN

CORRADO (53I) - 1.8 16V	136 ch	04.1989 > 07.1992
CORRADO (53I) - 1.8 G60	160 ch	09.1988 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.