

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 08.1990
	98 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	12.1993 > 09.1997
	116 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	01.1995 > 09.1997
	106 ch	10.1995 > 09.1997
	107 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.8 i 16V (AT191)	107 ch	01.1995 > 09.1997
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 1.6	86 ch	04.1986 > 02.1990
CELICA (90-93) Coupe (_T18_) - 1.6 STI (AT180)	105 ch	10.1989 > 01.1994
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6 (AE92)	90 ch	08.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6 GTI	125 ch	07.1987 > 06.1993
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 i 4WD	105 ch	10.1987 > 08.1990
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.6 (AE92)	105 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 XLI	105 ch	11.1989 > 06.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 XLI 4x4 (AE95)	105 ch	08.1988 > 06.1992
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.6 Si (AE101_)	114 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.6 Si (AE101_)	114 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.6 (AE111_)	110 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.6 Aut. (AE111_)	107 ch	04.1997 > 02.2000

<b>TOYOTA</b>		
PASEO Cabriolet (EL54) - 1.5 16V	90 ch	10.1996 > 03.1999
PASEO Coupe (EL54) - 1.5 16V	90 ch	08.1995 > 07.1999
PICNIC (_XM10) - 2.0 16V (SXM10_)	128 ch	05.1996 > 12.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.