

## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	<b>23</b>
matière	<b>caoutchouc</b>
Nombre de rainures	<b>2</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>74</b>
Hauteur [mm]	<b>94</b>
Livré avec	<b>avec dose de graisse</b>
	<b>Bol triangulaire</b>
	<b>2 colliers Ligarex</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.8 D	64 ch	07.1987 > 06.1993
	64 ch	07.1987 > 06.1993
	67 ch	11.1989 > 06.1993
	67 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	12.1987 > 06.1992
	64 ch	12.1987 > 06.1992
	67 ch	08.1989 > 06.1992
	67 ch	08.1989 > 06.1992

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.