

# NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | OTT2022



## Blue Print ADBP800443

Applicabile a:

Hyundai Nexo 2018>, Tucson 3 2015 > 2021,  
Tucson 4 2020 > Kia Sportage 5 2021 >

IT



### Kit montaggio ammortizzatore

#### Funzione

Imbullonato al passaruota interno-posteriore del veicolo, il supporto del montante dell'asse posteriore fornisce un punto di attacco per l'ammortizzatore posteriore. La boccola interna in gomma contribuisce ad isolare l'abitacolo da eventuali rumori, vibrazioni e asperità (NVH).

#### Causa del guasto

Hyundai Tucson e Kia Sportage sono entrambi veicoli popolari con cui trainare rimorchi ad esempio. Il traino di roulotte e rimorchi vicino al peso di traino massimo consentito del veicolo aumenta l'usura dell'isolamento in gomma che può causare un "cigolio" o un "battito" quando si viaggia su superfici stradali sconnesse (a seconda di quanto è usurato l'isolamento in gomma).

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)