



Primene:

Hyundai Coupe svi modeli 2001 > Sept 2004



SR

Hyundai Coupe 2000>2004 - Modifikacija leve donje viljuške vešanja

Problem

Blue Print sledi istu proceduru zamene opreme za prvu ugradnju kao Hyundai (oprema za prvu ugradnju) na levoj prednjoj donjoj viljušci vešanja koja se isporučuje za Hyundai Coupe. Ova viljuška se montira sa nosačem stabilizator poluge, koji nije potreban na vozilu Hyundai Coupe. Ukoliko se isti ne skloni može da remeti rad vešanja. Isti je slučaj sa komponentom originalne opreme. Ovaj nosač se mora skinuti pre nego što se viljuška montira u vozilo.

Procedura



1. Prvo fiksirajte viljušku pomoću mengela.



2. Koristeći lučnu testeru prosecite vertikalno kroz nosač što je moguće bliže zavarenoj prirubnici.



3. Koristeći turpiju ili ručnu brusilicu, uklonite sve rapave ivice ili oštre ivice.



4. U cilju zaštite od korozije, neophodno je premazati izloženi goli metal. Nanesite jedan sloj osnovnog premaza na goli metal. Zatim kada se osuši, nanesite jedan sloj farbe na bazi ulja. Alternativno upotrebite kvalitetnu farbu za zaštitu od kamenčica.

Pošto završite prethodno navedeno, možete ugraditi viljušku u vozilo.

Ovu modifikaciju je neophodno uraditi kako biste obezbedili nesmetano kretanje vešanja.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com